

Untersuchungsbericht 05-10620-21

Paul-Feller-Str. 1 28199 Bremen ☎ 0421 / 53708 0 ⓐ 0421 / 53708 10 www.mpa-bremen.de Bearbeiter: Schlütter ☎ 0421 / 53708 43 schluetter@mpa-bremen.de

Freie und Hansestadt Hamburg Landesbetrieb Immobilienmanagement und	Berichtsdatum: Anzahl der Seiten	16.11.2022 :60
Grundvermögen	Anlagen:	keine
Millerntorplatz	Auftrag vom:	01.11.2021
20359 Hamburg	Probeneingang:	03.11.2021
-	Prüfbeginn:	03.11.2021
	Freie und Hansestadt Hamburg Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen Millerntorplatz 20359 Hamburg	Freie und Hansestadt HamburgBerichtsdatum:Landesbetrieb Immobilienmanagement undAnzahl der SeitenGrundvermögenAnlagen:MillerntorplatzAuftrag vom:20359 HamburgProbeneingang:Prüfbeginn:Prüfbeginn:

Zeichen des Auftraggebers

- Prüfgegenstand Ziegelmauerwerk
- Objekt Leuchtturm Insel Neuwerk
- Inhalt des Feuchtebestimmung
- Auftrags Salzanalysen Materialkennwerte Mörtelcharakterisierung
- **Probennahme** KBT Lübeck, MPA Bremen
- AufbewahrungDas Probenmaterial wurde teilweise zerstört.Restmaterialien werden nach Berichterstellung
6 Wochen aufbewahrt

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände, Rückschlüsse daraus auf die Eigenschaften einer Grundgesamtheit sind nicht zulässig. Eine auszugsweise Veröffentlichung und Weitergabe von Prüfberichten bedarf in jedem Einzelfalle der widerruflichen schriftlichen Einwilligung der Amtlichen Materialprüfungsanstalt der Freien Hansestadt Bremen.

1 Aufgabenstellung

Tabelle 1:	Probenmaterial,	Fragestellung	und Untersuchung	gsmethoden
------------	-----------------	---------------	------------------	------------

Proben- bez.	Besch	reibung	Fragestellung	Untersuchungs- methoden				
Bohrkeri	Bohrkerne							
BKI	Ebene Wands	1, Westseite, Höhe 2,92 m OKF stärke: 2,60 m, Bohrtiefe: 2,40 m	 Feuchtegehalt im Wandquerschnitt 	 Gravimetrische Trocknung 				
BK II	Ebene Wands	3, Westseite, Höhe 2,20 m OKF stärke: 2,50 m, Bohrtiefe: 2,30 m	- Materialkennwerte Ziegel	- Baustofflabor				
BK III	Ebene Wands	5, Westseite, Höhe 1,42 m OKF stärke: 1,50 m, Bohrtiefe: 1,25 m	 Charakterisierung der Mörtel 					
BK IV	Ebene Wands	3, Nordseite, Höhe 1,25 m OKF stärke: 2,00 m, Bohrtiefe: 1,80 m						
BK V	Ebene Wands	e 1, Südseite, Höhe 2,75 m OKF stärke: 2,55 m, Bohrtiefe: 2,35 m						
Bohrmeh	Iprobe	n						
B1	Ebene	1, Ostseite, Höhe 2,55 m OKF	- Feuchtegehalt	- Gravimetrische				
B2	Ebene	1, Nordseite, Höhe 1,48 m OKF	(Tiefenprofil bis 50 cm)	I rocknung (40°C)				
B3	Ebene	3, Ostseite, Höhe 1,44 m OKF	- Quant. Chemische	- IC/ICP-OES				
B4	Ebene	3, Südseite, Höhe 1,39 m OKF	Salzanalysen am					
B5	Ebene	3, Südseite, Höhe 1,31 m OKF	Segment 0-5 cm					
B6	Ebene	5, Südseite, Höhe 1,50 m OKF						
B7	Ebene	5, Ostseite, Höhe 1,54 m OKF						
B8	Ebene	5, Nordseite, Höhe 1,55 m OKF						
Material	kennwe	erte Ziegel						
I/6	I/9		Materialkennwerte	Baustofflabor				
III/3	III/4	Bauzeitliche Ziegel	(Rohdichte, Wasserauf-					
V/5			, ,					
II/7	IV/7	Reparaturziegel (Außenschale)						
Mörtelch	araktei	risierung						
I/4	Graue	r bauzeitlicher Mauermörtel	- Vergleichende	PolMi am				
III/3	Weißb	eiger bauzeitlicher Mauermörtel	mikroskopische Charakterisierung	Dünnschliff				
IV/3	Graue	r Mauermörtel neben weißem Mm.						
V/2	Graue	r Mauermörtel						
II/7	Kontal bauze	ktbereich Zementmörtel (Schale) / itlicher Mörtel	- Treibmineralbildung?					

Seite 3 von 60

Ebene 1

Lage der Entnahmestellen der Bohrkerne (BK) und Bohrmehlproben (B)



Seite 4 von 60

Ebene 3

Lage der Entnahmestellen der Bohrkerne (BK) und Bohrmehlproben (B)



Ebene 5

20

Lage der Entnahmestellen der Bohrkerne (BK) und Bohrmehlproben (B)

B1.5
Leuchtturm Neuwerk
4. Wohngeschoß
(trüher 1. Boden)
t to the second
N. VI ursprüngl. Mauern
M: 1:100 ernevertes Mauerwerk mit Johres angobe mach alten Planen v. 1928 Denkmalschutzamt Hamburg
100 cm Juni 1966 Hene/

2 Untersuchungen und Ergebnisse

2.1 Feuchtebestimmungen

a) Feuchtebestimmung an Bohrkernen

In drei verschiedenen Höhen (Ebene 2, 3 und 5) wurden aus dem Mauerwerk Bohrkerne entnommen. Die Bohrungen erfolgten von Innen in Trockenbohrtechnik. An den einzelnen Bohrkernabschnitten (Segmente) wurde der Feuchtegehalt durch gravimetrische Trocknung bis zur Gewichtskonstanz bei Raumtemperatur (ca. 22°C) ermittelt. Die Ergebnisse enthält Tabelle 2.

Feuchtebestimmung an Bohrmehl

In den gleichen Ebenen wurde zusätzlich zu den Bohrkernen durch Spiralbohrungen abschnittsweise Bohrmehl bis in 50 cm Mauerwerkstiefe gewonnen (andere Exposition als die BK). Die Feuchtebestimmung erfolgte durch gravimetrische Trocknung bis zur Gewichtskonstanz bei 40°C. Die Ergebnisse enthält Tabelle 3.



Abb. 1: Bohrkerne BK I bis V im Entnahmezustand. Die Bohrkernteilstücke sind stark mit Bohrmehl bedeckt. Erst nach dem Waschen sind die Bestandteile ausreichend gut erkennbar (vgl. Abb. 2 bis 4)



Abb. 2: Bohrkerne BK I bis V nach dem Waschen. Die Bestandteile (Ziegel- und Mörtelstücke) sind für die weitere Bearbeitung (Kennwertbestimmung, Mikroskopie) ausreichend gut erkennbar (vgl. Details in Abb. 3 und 4 4)



Abb. 3: Detail aus Abb. 1. Bohrkerne BK II und III im Entnahmezustand. Die Bohrkernteilstücke sind stark mit Bohrmehl bedeckt. Erst nach dem Waschen sind die Bestandteile ausreichend gut erkennbar (vgl. Abb. 4)



Abb. 4: Detail aus Abb. 2 Bohrkerne BK II und III nach dem Waschen. Die Bestandteile (Ziegel- und Mörtelstücke) sind für die weitere Bearbeitung (Kennwertbestimmung, Mikroskopie) ausreichend gut erkennbar.

Tabelle 2:	Ergebnisse der	Feuchtebestimmungen	(Bohrkerne)
------------	----------------	---------------------	-------------

Bezeichnung		Segment	Material	Einwaage	Feuchtegehalt
Entnahmestelle				[g]	[M.%]
	Innen	I/1	Ziegel + Mörtel	1640,4	5,3
		I/2	Ziegel + Mörtel	1542,6	11,3
		I/3	Ziegel + Mörtel	2136,3	10,2
		I/4	Ziegel + Mörtel	2348,5	9,7
BKI		I/5	Ziegel + Mörtel	3076,6	8,8
BIT		I/6	Ziegel + Mörtel	3246,1	5,7
Ebene 1, Westseite		I/7	Ziegel + Mörtel	3408,6	11,0
Wandstärke: 2,60 m		I/8	Ziegel + Mörtel	1423,0	13,3
Bohrtiefe: 2,40 m		I/9	Ziegel + Mörtel	1545,2	8,6
		I/10	Ziegel + Mörtel	1940,0	9,0
		I/11 (Rp.)	Ziegel + Mörtel	2130,7	9,3
	↓	l/12 (Rp.)	Ziegel + Mörtel	2329,6	11,4
	Außen	I/13 (Rp.)	Ziegel + Mörtel	3649,1	8,9
	Innen	II/1	Ziegel + Mörtel	2145,3	8,2
BKI		II/2	Ziegel + Mörtel	2225,6	10,5
		II/3	Ziegel + Mörtel	2048,3	7,4
Ebene 3, Westseite		II/4	Ziegel + Mörtel	3201,6	7,4
Wandstärke: 2,50 m		II/5	Ziegel + Mörtel	2194,0	6,2
Bohrtiefe: 2,30 m		II/6	Ziegel + Mörtel	2092,0	8,7
	Außen	II/7 (Rp.)	Ziegel + Mörtel	4391,2	12,4
	Innen	III/1	Ziegel + Mörtel	1923,7	16,2
BK III		III/2	Ziegel + Mörtel	2002,8	14,4
		III/3	Ziegel + Mörtel	1747,2	15,0
Ebene 5, Westseite		III/4	Ziegel + Mörtel	3000,2	15,3
Wandstärke: 1,50 m		III/5	Ziegel + Mörtel	2182,0	17,1
Bohrtiefe: 1,25 m		III/6 (Rp.)	Ziegel + Mörtel	3042,6	14,2
	Außen	III/7 (Rp.)	Ziegel + Mörtel	2336,1	16,2

Fortsetzung Tabelle 2.	Ergebnisse der Feuchtebestimmungen (Bohrkerne)
T UNSELZUNG TADENE Z.	Ergebnisse der Federitebestimmungen (Domkerne)

Bezeichnung		Segment	Material	Einwaage	Feuchtegehalt
Entnahmestelle				[g]	[M.%]
	Inner	IV/1	Ziegel + Mörtel	1733,3	0,4
BKIV		IV/2	Ziegel + Mörtel	1983,1	0,3
		IV/3	Ziegel + Mörtel	3294,2	0,9
Ebene 3, Nordseite		IV/4	Ziegel + Mörtel	3011,5	1,8
Wandstärke: 2,00 m,		IV/5	Ziegel + Mörtel	2200,1	2,1
Bohrtiefe: 1,80 m		IV/6 (Rp.)	Ziegel + Mörtel	3120,6	4,7
	Auße	IV/7 (Rp.)	Ziegel + Mörtel	4215,0	3,5
	Inner	V/1	Ziegel + Mörtel	2554,4	2,0
		V/2	Ziegel + Mörtel	3408,1	2,7
		V/3	Ziegel + Mörtel	2194,1	4,7
		V/4	Ziegel + Mörtel	1982,5	4,6
		V/5	Ziegel + Mörtel	2810,5	4,9
Ebene 1, Südseite Höhe 2 75 m OKE		V/6	Ziegel + Mörtel	2322,0	5,9
Wandstärke: 2,55 m, Bohrtiefe: 2,35 m		V/7	Ziegel + Mörtel	2944,7	4,7
		V/8	Ziegel + Mörtel	2308,5	2,9
		V/9	Ziegel + Mörtel	2258,5	3,7
		V/10	Ziegel + Mörtel	2826,6	1,2
	Auße	V/11 (Rp.)	Kalks.st. + Mörtel	3945,2	5,2

Bewertung der Feuchtebestimmungen an den Bohrkernen:

Aus den Werten in Tabelle 2 ist ersichtlich, dass sämtliche Bohrkerne aus der **W-Seite des Turmes** in fast allen Segmenten hohe bis sehr hohe Feuchtegehalte aufweisen:

BKI Ebene 1	5-13	M-%
-------------	------	-----

- **BK II** Ebene 3 6-12 M-%
- **BK III** Ebene 5 14-17 M-%

Die Kerne aus anderen Expositionsrichtungen auf den jeweiligen Ebenen sind deutlich trockener. Am Bohrkern IV (Ebene 3, Nordseite) nimmt der Feuchtegehalt erst ab dem vierten Segment (etwa ab 0,8 m Tiefe) in Richtung Turmaußenseite zu. Der Höchstwert liegt bei etwa 5 M-%. In dieser Größenordnung liegen auch die Feuchtegehalte im Bohrkern V (Ebene 1, S-Seite): 1-6 M-%.

Tabelle 3: Ergebnisse der Feuchtebestimmungen (Bohrmehlproben)

Bohrung	Bohrung Segment Material E		Einwaage	Feuchte	Bemer-
	(ca. Bohrtiefe)		(g)	(M-%)	kungen
	0-5 cm	Ziegel + Mörtel	10,1	5,6	
D 4	5-10 cm	Ziegel + Mörtel	13,5	7,3	
БТ	10-20 cm	Ziegel	21,3	10,2	
Ebene 1, Ostseite,	20-30 cm	Ziegel	13,2	10,1	
HONE 2,55 III OKF	30-40 cm	Ziegel	12,6	12,0	
	40-50 cm	Ziegel + M	8,4	10,5	
	0-5 cm	Fliesen + Mörtel		n.b.	Fliesen
BO	5-10 cm	Ziegel + Mörtel	9,0	5,5	
DZ	10-20 cm	Ziegel + Mörtel	19,8	6,5	
Ebene 1, Nordseite,	20-30 cm	Ziegel + Mörtel	15,1	5,0	
	30-40 cm	Ziegel + Mörtel	22,3	3,2	
	40-50 cm	Ziegel	20,6	1,7	
	0-5 cm	Ziegel	8,8	1,4	
B 2	5-10 cm	Ziegel	14,1	4,7	
D 3	10-20 cm	Ziegel	20,7	2,5	
Ebene 3, Ostseite, Höhe 1,44 m OKF	20-30 cm	Ziegel + Mörtel	17,6	2,6	
	30-40 cm	Ziegel	22,3	4,8	
	40-50 cm	Ziegel	15,4	5,6	
	0-5 cm	Ziegel + Mörtel	9,5	2,5	
D 4	5-10 cm	Ziegel + Mörtel	10,4	1,3	
D 4	10-20 cm	Ziegel + Mörtel	8,7	1,5	
Ebene 3, Südseite,	20-30 cm	Ziegel + Mörtel	1,2	3,0	
	30-40 cm	Ziegel + Mörtel	2,7	2,9	
	40-50 cm	Ziegel	5,1	5,0	
	0-5 cm	Mörtel	7,9	2,2	
R 5	5-10 cm	Mörtel +Ziegel	7,1	2,2	
	10-20 cm	Mörtel +Ziegel	4,4	2,8	
Höhe 1 31 m OKE	20-30 cm	Ziegel +Mörtel	9,7	11,5	
	30-40 cm	Ziegel +Mörtel	4,1	6,3	
	40-50 cm	Ziegel	1,7	6,0	
	0-5 cm	Ziegel	9,2	10,0	
B 6	5-10 cm	Ziegel	11,3	-2,0	
	10-20 cm	Ziegel +Mörtel	14,2	10,6	
Höhe 1 50 m OKE	20-30 cm	Ziegel	14,4	21,4	
	30-40 cm	Ziegel	5,9	14,4	
	40-50 cm	Ziegel +Mörtel	2,7	12,3	

Bohrung	Segment (ca. Bohrtiefe)	Material	Einwaage (g)	Feuchte (M-%)	Bemer- kungen
	0-5 cm	Ziegel	10,9	0,8	
D 7	5-10 cm	Ziegel	13,1	1,8	
В/	10-20 cm	Ziegel +Mörtel	13,9	1,6	
Ebene 5, Ostseite , Höhe 1,54 m OKF	20-30 cm	Ziegel +Mörtel	19,6	1,4	
	30-40 cm Ziegel		16,2	1,1	
	40-50 cm	Ziegel	22,2	1,1	
	0-5 cm	Ziegel + Mörtel	14,1	0,6	
B 8 Ebene 5, Nordseite, Höhe 1,55 m OKF	5-10 cm	Ziegel	10,4	0,4	
	10-20 cm	Ziegel	13,8	2,4	
	20-30 cm	Ziegel	17,2	3,0	
	30-40 cm	Ziegel	19,9	1,7	
	40-50 cm	Ziegel	15,7	1,4	

Fortsetzung Tabelle 3: Ergebnisse der Feuchtebestimmungen (Bohrmehlproben)

Bewertung der Feuchtebestimmungen an den Bohrmehlproben:

Das Mauerwerk auf der **Ebene 1** ist auch an der O-Seite (Bohrung **B1**) stark durchfeuchtet (Feuchtegehalte 5-12 M-%). Auf der Nordseite dieser Ebene 1 (Bohrung **B2**) ist die Feuchte in der Wand ebenfalls deutlich erhöht, die Feuchtegehalte sind mit Werten bis 7 M-% allerdings etwas geringer als auf der N-Seite.

Auch auf der Ebene 3 ist das Mauerwerk feucht. Die ermittelten Werte liegen in der gleichen Größenordnung wie auf Ebene 1:

Ebene 3, O-Seite (Bohrung B3): 1-6 M-%

,

Ebene 3, S-Seite (Bohrung B4): 1-5 M-%

Ebene 3, S-Seite (Bohrung B5): 2-6 M-% (Einzelwert 12 M-%)

Auf der Ebene 5 sind die ermittelten Feuchtegehalte sehr stark expositionsabhängig. An der S-Seite (Bohrung B6) ist das Mauerwerk sehr stark durchfeuchtet (10-21 M-%). Demgegenüber ist auf der O-Seite (Bohrung B7) und auf der N-Seite (Bohrung B8) mit Werten zwischen 1 und 3 M-% nur geringfügig erhöht.

2.2 Quantitative chemische Salzanalysen

Die Feuchtebestimmung hat keinen Einfluss auf den Salzgehalt, so dass an den jeweils vordersten Segmenten der Bohrmehlproben (0-5 cm) im Anschluss an die Feuchteermittlung eine Salzanalyse vorgenommen werden konnte.

Die quantitativen Analysen der Salzkonzentrationen wurden am Institut für Anorganische und Angewandte Chemie der Universität Hamburg, Arbeitsgruppe Dr. Steiger, durchgeführt.

Das Probenmaterial wird getrocknet, gemahlen und homogenisiert. 500 mg der Probe werden in 25 ml bidestilliertem Wasser eluiert. Im filtrierten Eluat werden die Anionenkonzentrationen (Chlorid, Sulfat, Nitrat) mittels Ionenchromatographie (IC), die Kationenkonzentrationen mittels optischer Emissionsspektrometrie mit Anregung im induktiv gekoppelten Plasma (ICP-OES) ermittelt. Sofern erforderlich werden Natrium und Kalium aufgrund der günstigeren Anregungsbedingungen und der somit niedrigeren Bestimmungsgrenzen mit der Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) bestimmt.

Die Salzgehalte werden sowohl als Masseanteil (M-%) als auch unter Berücksichtigung der Atom- und Molekularmassen und der Ladungszahlen als molare Equivalentkonzentrationen (meq/kg) angegeben. Die Verhältnisse der Anionen zu den Kationen können so direkt verglichen und ggf. bestimmten Salzen zugeordnet werden. Außerdem ist über die Anionen-/Kationenbilanz die Vollständigkeit der Analyse hinsichtlich der ermittelten Ionen überprüfbar.

Bol	nrung		Anionen IM-%l			Kationen [M-%]				рН
Ebene - Exp.		Segm.	SO4 ²⁻	NO ₃ -	Cl-	Na +	K+	Mg ²⁺	Ca ²⁺	
E1 - O	B 1	0-5 cm	2,87	0,56	5,43	3,33	0,20	0,12	1,26	7,2
E1 - N	B 2	0-5 cm	7,26	0,01	0,01	0,03	0,04	0,00	3,31	7,6
E3 - O	B 3	0-5 cm	0,02	0,09	0,35	0,14	0,04	0,01	0,10	7,8
E3 - S	B 4	0-5 cm	7,38	0,14	0,40	0,21	0,08	0,02	3,44	7,1
E3 - S	B 5	0-5 cm	7,22	0,12	0,29	0,19	0,06	0,02	3,31	7,0
E5 - S	B 6	0-5 cm	5,63	0,04	0,11	0,09	0,05	0,02	2,69	7,4
E5 - O	B 7	0-5 cm	2,03	0,10	0,15	0,11	0,03	0,02	0,87	7,3
E5 - N	B 8	0-5 cm	3,62	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	1,67	7,0

Tabelle 3: Ergebnisse der quantitativen, chemischen Salzanalysen [Salzgehalte in M-%]

Tabelle 4:Ergebnisse der quantitativen, chemischen Salzanalysen[Salzgehalte in milliequivalent (meq/kg) und Ionenbilanzen]

Bohrung			Anionen		Kationen			Summen			
		[meq/kg]		[meq/kg]							
Ebene - Exp.		Segm.	SO4 ²⁻	NO ₃ -	Cl-	Na⁺	K⁺	Mg ²⁺	Ca ²⁺	А	К
E1 - O	B 1	0-5 cm	597,0	90,6	1530,0	1450,0	51,9	98,7	630,0	2218	2231
E1 - N	B 2	0-5 cm	1510,0	1,5	3,4	13,3	9,1	3,5	1650,0	1515	1676
E3 - O	B 3	0-5 cm	3,8	14,4	97,9	62,6	10,2	6,3	49,7	116	129
E3 - S	B 4	0-5 cm	1540,0	22,9	112,0	93,2	20,8	19,2	1720,0	1675	1853
E3 - S	B 5	0-5 cm	1500,0	19,4	82,0	83,8	15,0	19,3	1650,0	1601	1768
E5 - S	B 6	0-5 cm	1170,0	6,7	30,9	40,8	13,7	20,5	1340,0	1208	1415
E5 - O	B 7	0-5 cm	422,0	16,1	43,0	45,8	8,7	16,1	436,0	481	507
E5 - N	B 8	0-5 cm	754,0	2,5	4,1	8,1	4,0	6,4	833,0	761	852

Bewertung der Salzanalysen:

Leicht lösliche Salze: Aus den Werten in der Tabelle 3 ist ersichtlich, dass in den Ebenen 1 und 3 deutlich erhöhte Chlorid- und Natriumkonzentrationen vorliegen. Auf Ebene 1 betrifft das nur die Bohrung B1 O-Seite), an der mit über 5 M-% der höchste Chloridwert ermittelt wurde. An dieser Stelle ist zusätzlich der Nitratgehalt stark erhöht (0,56 M-%). Auf Ebene 3 liegen an der O- und S-Wand (B2 bis B5) erhöhte Chloridgehalte vor (0,3 bis 0,4 M-%). Mit zunehmender Höhe nehmen die Salzgehalte im gemessenen, vorderen Segment weiter ab. Auf ebene 5 liegen die Chloridwerte auf der S- und O-Seite zwischen 0,1 und 0,2 M-%. Diese Größenordnung kann als geringe Belastung eingestuft werden.

Gips: In fast allen Proben ist der Sulfatgehalt deutlich erhöht (Tabelle 3). Die Höchstwerte liegen um 7 M-%. Aus den Ionenbilanzen in Tabelle 4 ist ersichtlich, dass den Sulfatwerten etwa gleich hohe Ca-Werte zugeordnet werden können. Das bedeutet aufgrund der geringen Löslichkeit des Gipses, dass das gesamte Sulfat als Gips gebunden ist.

2.3. Bestimmung technisch-physikalischer Eigenschaften (Ziegelkennwerte)

Ermittlung der Rohdichte, Offenen Porosität und der Freien Wasseraufnahme

Zur Bestimmung der Rohdichte (Scherbenrohdichte) der Ziegel wurde das Volumen entsprechend dem Prüfverfahren in der Norm DIN EN 772-3:1998-10 mittels hydrostatischer Wägung (Unterwasserwägung) ermittelt. Die Bestimmung der Wasseraufnahme erfolgte unter Berücksichtigung der Norm DIN EN 772-21:2011-07. Die offene Porosität wurde aus den Ergebnissen der Wasseraufnahme und dem bei der Unterwasserwägung ermittelten Volumen errechnet.



Abb. 5: Bohrkernsegment I/6 für Kennwertermittlung (bauzeitlicher Ziegel)



Abb. 6: Bohrkernsegment I/9 für Kennwertermittlung (bauzeitlicher Ziegel)



Abb. 7: Bohrkernsegment III/3 für Kennwertermittlung (bauzeitlicher Ziegel)



Abb. 8: Bohrkernsegment III/4 für Kennwertermittlung (bauzeitlicher Ziegel)



Abb. 9: Bohrkernsegment V/5 für Kennwertermittlung (bauzeitlicher Ziegel)



Abb. 10: Bohrkernsegment II/7 für Kennwertermittlung (Reparaturziegel)



Abb. 11: Bohrkernsegment IV/7 für Kennwertermittlung (Reparaturziegel)

Proben-Beze	ichnung	Rohdichte	Freie kapillare Wasseraufnahme	Offene Porosität	Druck- festigkeit
		[g/cm ³]	[M%]	[Vol-%]	[N/mm ²]
	I/6	1,56	22,4 35,0		8,2
Bauzeitliche Ziegel Reparatur- ziegel	I/9	1,69	14,1	23,7	7,9
	III/3	1,40	16,2	22,7	13,4
	III/4	1,47	15,4	22,7	7,8
	V/5	1,72	14,1	24,2	5,4
	II/7	1,67	17,0	28,5	8,1
	IV/7	1,62	16,2	26,3	10,4

Tabelle 5: Materialkennwerte

Bewertung:

Nach Freyburg¹ haben sich Ziegel mit folgenden Kennwerten unter Bauwerksbedingungen als überwiegend dauerhaft erwiesen:

Rohdichte (RD) $\geq 1,85 \text{ g/cm}^3$ Wasseraufnahme (WA) $\leq 16 \text{ M-\%}$ Druckfestigkeit (DF) $\geq 10 \text{ N/mm}^2$

Sowohl die bauzeitlichen Ziegel des Kernmauerwerks als auch die Ziegel der jüngeren Vorsatzschale erfüllen die o.g. Forderungen nicht, von Einzelwerten abgesehen.

Die vorhandenen Ziegel sind weich, hoch porös und vermutlich stark saugend. Es ist folglich anzunehmen, dass bei Regen und Wind nicht nur über die defekten Fugen sondern auch über die Ziegel erheblich Wassermengen ins Turmmauerwerk transportiert werden. Die w-Werte über die Ziegeloberflächen (Wasseraufnahmekoeffizienten) wurden nicht bestimmt, weil entsprechende Proben nicht zur Verfügung stehen.

¹ Freyburg, S. (1997): Qualitätsmerkmale historischer Ziegel. In. Ziegelindustrie International 7/97, S. 411-426

2.4. Mörtelcharakterisierung (Mikroskopische Untersuchungen)

Polarisationsmikroskopie (PolMi)

Die Probenstücke wurden unter Vakuum mit blauem Kunstharz getränkt. Die Verwendung von blauem Harz verbessert die Erkennbarkeit von Poren, Hohlräumen und Rissen. Nach Aushärtung des Harzes erfolgte die Herstellung orientierter Dünnschliffe, an denen die polarisationsmikroskopischen Untersuchungen durchgeführt wurden.

Im Polarisationsmikroskop können mineralische Bestandteile aufgrund ihres spezifischen lichtoptischen Verhaltens identifiziert und von anderen Materialien unterschieden werden.

Damit sind Untersuchungen mineralischer Systeme hinsichtlich zahlreicher Kriterien möglich, z.B. an Mörteln: Art und Verteilung von Bindemitteln, Identifizierung von Zuschlägen und Nebenbestandteilen, Korngrößen und Kornformen, Homogenität. Weiterhin können Materialveränderungen nachgewiesen werden: Entfestigungen, Mineralumwandlungen bzw. -neubildungen, Krusten, Verdichtungen, Salze etc.



Abb. 12: Mörtelproben für die mikroskopische Untersuchung (Mö I/4, III/3, IV/3 und V/2)



Abb. 13: Mörtelprobe II/7 für die mikroskopische Untersuchung

Proben- bez.	Beschreibung	Mikroskopische Charakterisierung	Abb.
Mö I/4	Grauer bauzeitlicher Mauermörtel BK I	Gipsmörtel (Hochbrandgips) <u>Bestandteile:</u> • Dihydratmatrix (Bindemittel) • Brenngutkörner (teilweise mit Hochtemperaturanhydrit) • primäre Bestandteile aus der Gipslagerstätte - silikatische Mineralkörner, Größtkorn: 0,6 mm - vereinzelt Kalksteinpartikel • hoher Gehalt an Mineralkörnern (gezielte Zugabe?) • vereinzelt Ziegelpartikel • vereinzelt mikrosparitische Kalkaggregate (kein BM) • vereinzelt Holzkohlepartikel (farbgebend)	50 - 61
Mö III/3	Weißbeiger bauzeitlicher Mauermörtel BK III	 Gipsmörtel ohne Zuschlag (Hochbrandgips) Bestandteile: Dihydratmatrix (Bindemittel) Brenngutkörner (teilweise mit Hochtemperaturanhydrit) primäre Bestandteile aus der Gipslagerstätte silikatische Mineralkörner, Größtkorn: 0,6 mm vereinzelt Kalksteinpartikel sehr vereinzelt Anhydritpartikel sehr vereinzelt Ziegelpartikel vereinzelt mikrosparitische Kalkaggregate (kein BM) ähnlich Mö I/4, aber weniger Mineralkörner und weniger Holzkohle 	62 - 70
Mö IV/3	Kontaktbereich Grauer Mauermörtel / heller Mauermörtel BK IV	Gipsmörtel (Hochbrandgips) <u>Bestandteile:</u> • Grauer Mauermörtel vergleichbar Mö I/4 • Heller Mauermörtel vergleichbar Mö III/3 • Grauer Mörtel relativ dicht • Heller Mörtel hoch porös	71 - 81
Mö V/2	Grauer Mauermörtel BK V	 Gipsmörtel mit Zuschlag (vermutlich kein Hochbrandgips) <u>Bestandteile:</u> Dihydrat (Bindemittel) ungewöhnlich grobkristalline BM-Kristalle auffällig bräunliche Färbung des Bindemittels zahlreiche nicht identifizierte dunkle Partikel in den BM-Kristallen keine Brenngutkörner zahlreiche silikatische Mineralkörner (Größe: meist 0,4 mm) → vermutlich Zuschlag Kalksteinpartikel (vermutlich primär) Holzkohlepartikel (farbgebend) vereinzelt Ziegelpartikel verschieden von Mö I/4 und Mö III/3 	82 - 91
Mö II//7	Kontaktbereich Zementmörtel (Schale) / bauzeitlicher Mörtel BK II	 Feinkörniger Zementmörtel mit Zuschlag Bestandteile: Portlandzement (Bindemittel) Silikatischer Sand (Größtkorn: 0,5 mm) ⇒ Treibmineralbildung im Kontaktbereich zum bauzeitlichen Gipsmörtel 	92 - 103

 Tabelle 6:
 Ergebnisse der mikroskopischen Untersuchungen

3 Zusammenfassung und Bewertung

Probenmaterial und Untersuchungen:

1. Bohrkerne und Bohrmehlproben

 BK: 100 mm - Bohrkerne, Trockenbohrung von Innen bis ins neue Mauerwerk (nicht durchgebohrt) Anzahl: 5

 \Rightarrow Feuchtebestimmung

B Bohrmehlproben (6 Segmente bis 50 cm Tiefe), 14 mm - Spiralbohrung, von innen gebohrt Anzahl: **8**

 \Rightarrow Feuchtebestimmung

⇒ Gehalt an bauschädlichen Salzen im vorderen Segment (0-5 cm)

Feuchte- und Salzgehalte im Mauerwerk

	Feuchte	W-Seite	BK 3	14 - 17	M-%
		S-Seite	B6	10 - 21	M-%
		O-Seite	B7	1 - 2	M-%
Ebene 5		N-Seite	B8	<1 - 3	M-%
		S-Seite	B6	0,11	M-% Chlorid + Gips
	Salze	O-Seite	B7	0,15	M-% Chlorid + Gips
		N-Seite	B8	0,01	M-% Chlorid + Gips
	1	I		1	
		W-Seite	BK 2	6 - 12	M-%
	Feuchte	N-Seite	BK 4	2 - 5	M-% (ab ca. 0,8 m Tiefe)
		O-Seite	B3	1 - 6	M-%
Ebono 3		S-Seite	B4	1 - 5	M-%
Ebene 3		S-Seite	B5	2 - 6	M-%
	Salze	O-Seite	B3	0,35	M-% Chlorid
		S-Seite	B4	0,40	M-% Chlorid + Gips
		S-Seite	B5	0,29	M-% Chlorid + Gips
	1	I		1	
		W-Seite	BK 1	5 - 13	M-%
Ebene 1	Feuchte	S-Seite	BK 5	1-6	M-%
	reachte	O-Seite	B1	5-12	M-%
		N-Seite	B2	2-7	M-%
	Salzo	O-Seite	B1	5,43	M-% Chlorid, 0,56 M-% Nitrat + Gips
	Jaize	N-Seite	B2	0,01	M-% Chlorid + Gips

2. Bauzeitliche Ziegel und Mörtel sowie Reparaturmaterialien der jüngeren Vormauerschale

5 bauzeitliche (mittelalterliche Ziegel)

- 4 bauzeitliche Mauermörtel
- 1 Mauermörtel aus der jüngeren Vormauerschale einschließlich Kontraktbereich zum historischen Mauermörtel

Fazit:

1. Feuchte- und Salzanalysen an Bohrkernen und Bohrmehlproben aus den Ebenen 1, 3 und 5

100 mm – Bohrkerne, Trockenbohrung von Innen bis ins neue Mauerwerk (nicht durchgebohrt) Trocknung bei Raumtemperatur (trockene "Büroluft") bis zur Gewichtskonstanz

Bohrmehlproben (6 Segmente bis 50 cm Tiefe), 14 mm - Spiralbohrung, von innen gebohrt Trocknung bei 40°C bis zur Gewichtskonstanz

Salzanalysen an den vorderen Segmenten (0-5 cm), Anionen und Kationen, IC / ICP-OES

Feuchtegehalt / Feuchteverteilung

- Feuchte im Mauerwerk in allen Expositionsrichtungen grundsätzlich erhöht (<u>aber</u>: sehr große Unterschiede)
- W-Seite (Bohrkerne): in allen Ebenen hohe bis sehr hohe Durchfeuchtung über den gesamten Wandquerschnitt (5 17 M-%)
- > **N-Seite** (1 BK, 2x Bohrmehl): <1- 7 M-%
- > **O-Seite** (3x Bohrmehl): Ebene 1: **5-12 M-%**; Ebenen 3 und 5: 1-6 M-%
- S-Seite (1x BK, 2x Bohrmehl): Ebene 1 und 3: 1-6 M-%; Ebene 5: 10-21 M-%
- Erhöhte Feuchtegehalte auch im Reparaturabschnitt
 Feuchtetransport durch die "Schale"

Gehalt an bauschädlichen Salzen

- Im EG (O-Seite) stark erhöhte Chlorid- und Nitratgehalte (5,43 M-% Chlorid, 0,56 M-% Nitrat)
- In Ebene 3 erhöhte Chloridgehalte (0,3-0,4 M-%)
- 2. Bestimmung der Materialkennwerte der bauzeitlichen Ziegel und der Ziegel der jüngeren Vormauerschale (Rohdichte, Wasseraufnahme, Porosität, Druckfestigkeit)

Bauzeitliche (mittelalterliche) Ziegel / Reparaturziegel (jüngere Schale)

- Bauzeitliche Ziegel und Reparaturziegel gut unterscheidbar (Gefüge, Homogenität, Farbe)
- Weder die bauzeitlichen Ziegel des Kernmauerwerks noch die Ziegel der jüngeren Vorsatzschale erfüllen bzgl. Rohdichte, Wasseraufnahme und Druckfestigkeit die Anforderungen für "dauerhafte" Ziegel.
- > Die vorhandenen Ziegel sind weich, hoch porös und vermutlich stark saugend
- Es ist folglich anzunehmen, dass bei Regen und Wind nicht nur über die defekten Fugen sondern auch über die Ziegel erheblich Wassermengen ins Turmmauerwerk transportiert werden

3. Charakterisierung der bauzeitlichen Mörtel und des Mörtels der jüngeren Schale

Bauzeitliche (mittelalterliche) Mörtel

- > Es handelt sich bei allen Proben um Gipsmörtel ohne Kalkanteile im Bindemittel.
- Zwischen den Mörteln sind Unterschiede in der Farbe (verursacht durch Holzkohlebestandteile u.a.) und dem Gehalt an silikatischen Mineralkörnern vorhanden. Es lassen sich drei Gruppen bilden:
 - Mö I/3 Hochbrandgips, relativ viele silikatische Mineralkörner (evtl. Zuschlag)
 - Mö III/3 Hochbrandgips, kaum silikatische Mineralkörner
 - Mö V/2 vermutl. kein Hochbrandgips, sehr grobkristallines BM, bräunlich, hoher Gehalt an silikatischen Mineralkörnern (vermutl. Zuschlag)

Reparaturmörtel (jüngere Schale)

- > Jüngere Reparaturen am Außenmauerwerk mit Zementmörtel
- > Treibmineralbildung in der Kontaktzone zum Gipsmörtel

An den Bohrkernsegmenten keine Hinweise auf Injektionsmörtel

AMTLICHE MATERIALPRÜFUNGSANSTALT BREMEN

Dipl.-Ing. Frank Hlawatsch Wissenschaftlicher Mitarbeiter Abteilung Bauwesen Dr. rer. nat. Frank Schlütter

Wissenschaftlicher Mitarbeiter AG Baustoffmikroskopie und Konservierungsforschung

Anlagen: Dokumentation der Probenentnahmestellen (Abb. 14 bis 49)
 Mikroskopische Aufnahmen (Abb. 50 bis 103) → separater Bildteil



Abb. 14: Entnahmestelle des Bohrkerns **BK 1** (Ebene 1, W-Seite)



Abb. 15: Entnahmestelle des Bohrkerns BK 1 (Ebene 1, W-Seite)



Abb. 16: Entnahmestelle des Bohrkerns BK 1 (Ebene 1, W-Seite)



Abb. 17: Entnahmestelle des Bohrkerns BK 2 (Ebene 3, W-Seite)



Abb. 18: Entnahmestelle des Bohrkerns BK 2 (Ebene 3, W-Seite)



Abb. 19: Entnahmestelle des Bohrkerns BK 2 (Ebene 3, W-Seite)



Abb. 20: Entnahmestelle des Bohrkerns BK 3 (Ebene 3, W-Seite)



Abb. 21: Entnahmestelle des Bohrkerns BK 2 (Ebene 3, W-Seite)



Abb. 22: Entnahmestelle des Bohrkerns BK 3 (Ebene 3, W-Seite)



Abb. 23: Entnahmestelle des Bohrkerns BK 4 (Ebene 3, N-Seite)



Abb. 24: Entnahmestelle des Bohrkerns BK 4 (Ebene 3, N-Seite)



Abb. 25: Entnahmestelle des Bohrkerns BK 4 (Ebene 3, N-Seite)



Abb. 26: Entnahmestelle des Bohrkerns **BK 5** (Ebene 1, S-Seite) und der Bohrmehlprobe **B1** (Ebene 1, O-Seite)



Abb. 27: Entnahmestelle des Bohrkerns BK 5 (Ebene 1, S-Seite)



Abb. 28: Entnahmestelle der Bohrmehlprobe B1 (Ebene 1, O-Seite)



Abb. 29: Entnahmestelle der Bohrmehlprobe B1 (Ebene 1, O-Seite)



Abb. 30: Entnahmestelle der Bohrmehlprobe B2 (Ebene 1, N-Seite)



Abb. 31: Entnahmestelle der Bohrmehlprobe B2 (Ebene 1, N-Seite)



Abb. 32: Entnahmestelle der Bohrmehlprobe B2 (Ebene 1, N-Seite)



Abb. 33: Wandaufbau im Bereich der Bohrmehlprobe **B2**



Abb. 34: Entnahmestelle der Bohrmehlprobe B3 (Ebene 3, O-Seite)



Abb. 35: Wandaufbau im Bereich der Bohrmehlprobe **B2**



Abb. 36: Entnahmestelle der Bohrmehlprobe B3 (Ebene 3, O-Seite)



Abb. 37: Entnahmestelle der Bohrmehlprobe B4 (Ebene 3, S-Seite)



Abb. 38: Entnahmestelle der Bohrmehlprobe B4 (Ebene 3, S-Seite)



Abb. 39: Entnahmestelle der Bohrmehlprobe B5 (Ebene 3, S-Seite)



Abb. 40: Entnahmestelle der Bohrmehlprobe B5 (Ebene 3, S-Seite)



Abb. 41: Entnahmestelle der Bohrmehlprobe B5 (Ebene 3, S-Seite)



Abb. 42: Entnahmestelle der Bohrmehlprobe B6 (Ebene 5, S-Seite)



Abb. 43: Entnahmestelle der Bohrmehlprobe B6 (Ebene 5, S-Seite)



Abb. 44: Entnahmestelle der Bohrmehlprobe B6 (Ebene 5, S-Seite)



Abb. 45: Entnahmestelle der Bohrmehlprobe B7 (Ebene 5, O-Seite)



Abb. 46: Entnahmestelle der Bohrmehlprobe B7 (Ebene 5, O-Seite)



Abb. 47: Entnahmestelle der Bohrmehlprobe B8 (Ebene 5, N-Seite)



Abb. 48: Entnahmestelle der Bohrmehlprobe B8 (Ebene 5, N-Seite)



Abb. 49: Entnahmestelle der Bohrmehlprobe B8 (Ebene 5, N-Seite)



Abb. 50:

Hochbrandgipsmörtel. Dihydratmatrix mit Brenngutkörnern, silikatischen Mineralkörnern, Ziegelpartikel und Poren

Beleuchtung: Polarisation;parallel Objektiv: Bildnummer: 22M2479_001

Probe Mö I/4



Abb. 51:

Gleiche Probenstelle wie Abb. 50 unter gekreuzten Polarisatoren

Hochbrandgipsmörtel. Dihydratmatrix mit Brenngutkörnern, silikatischen Mineralkörnern, Ziegelpartikel und Poren

Beleuchtung:PoObjektiv:Bildnummer:22

Polarisation;gekreuzt 22M2479_002

Probe Mö I/4



Abb. 52:

Detail aus Abb. 50. Ziegelpartikel und silikatische Mineralkörner in Dihydratmatrix

Beleuchtung: Polari Objektiv: Bildnummer: 22M2

Polarisation;parallel 22M2479_003



Abb. 53:

Gleiche Probenstelle wie Abb. 52 unter gekreuzten Polarisatoren

Ziegelpartikel und silikatische Mineralkörner in Dihydratmatrix

Beleuchtung:Polarisation;gekreuztObjektiv:22M2479_004

Probe Mö I/4



Holzkohle und silikatische Mineralkörner in Dihydratmatrix



Beleuchtung: Objektiv: Bildnummer:

Polarisation;parallel 22M2479_005

Probe Mö I/4



Abb. 55:

Gleiche Probenstelle wie Abb. 54 unter gekreuzten Polarisatoren

Holzkohle und silikatische Mineralkörner in Dihydratmatrix

Beleuchtung: Objektiv: Bildnummer:

Polarisation;gekreuzt 22M2479_006

Seite 45 von 60

Probe Mö I/4



Abb. 56:

Primärer Kalk (Pfeile) und silikatische Mineralkörner in Dihydratmatrix

Beleuchtung: Polarisation;parallel Objektiv: Bildnummer: 22M2479_007

Probe Mö I/4



Gleiche Probenstelle wie Abb. 56 unter gekreuzten Polarisatoren

Primärer Kalk (Pfeile) und silikatische Mineralkörner in Dihydratmatrix



Beleuchtung: Objektiv: Bildnummer:

Polarisation;gekreuzt 22M2479_008

Probe Mö I/4



Abb. 58:

Brenngutkorn mit Hochtemperaturanhydrit (bräunlich)

Beleuchtung: Objektiv: Bildnummer:

Polarisation;parallel 22M2479_009



Abb. 59:

Gleiche Probenstelle wie Abb. 58 unter gekreuzten Polarisatoren

Brenngutkorn mit Hochtemperaturanhydrit (helle Flitter in den größeren Dihydratkristallen)

Beleuchtung:Polarisation;gekreuztObjektiv:22M2479_010

Probe Mö I/4

Abb. 60:

Mikrosparitischer Kalk in Dihydratmatrix

Beleuchtung: Objektiv: Bildnummer: Polarisation;parallel 22M2479_011



Abb. 61:

Gleiche Probenstelle wie Abb. 60 unter gekreuzten Polarisatoren

Mikrosparitischer Kalk in Dihydratmatrix

Beleuchtung: Polarisation;gekreuzt Objektiv: Bildnummer: 22M2479_012

Probe Mö I/4

Probe Mö III/3



Abb. 62:

Hochbrandgipsmörtel. Dihydratmatrix mit Brenngutkörnern, primärem Kalk und Poren

Beleuchtung: Objektiv: Polarisation;parallel Bildnummer: 22M2481_001

Probe Mö III/3



Gleiche Probenstelle wie Abb. 62 unter gekreuzten Polarisatoren

Hochbrandgipsmörtel. Dihydratmatrix mit Brenngutkörnern, primärem Kalk und Poren



Beleuchtung: Polarisation;gekreuzt Objektiv: Bildnummer:

22M2481_002

Probe Mö III/3



Abb. 64:

1. Detail aus Abb. 62. Brenngutkorn mit Hochtemperaturanhydrit (braun)

Beleuchtung: Polarisation;parallel Objektiv: Bildnummer:

22M2481_003

Probe Mö III/3



Abb. 65:

Gleiche Probenstelle wie Abb. 64 unter gekreuzten Polarisatoren

Brenngutkorn mit Hochtemperaturanhydrit (gelbe Flitter in den großen Dihydratkristallen)

Beleuchtung:	Polarisation;gekreuzt		
Objektiv:			
Bildnummer:	22M2481_004		

Probe Mö III/3



2. Detail aus Abb. 62. Primärer Kalk in Dihydratmatrix



Beleuchtung: Objektiv: Bildnummer: Polarisation;parallel 22M2481_005

Probe Mö III/3



Abb. 67:

Gleiche Probenstelle wie Abb. 66 unter gekreuzten Polarisatoren

Primärer Kalk in Dihydratmatrix

Beleuchtung: Polaris Objektiv: Bildnummer: 22M24

Polarisation;gekreuzt 22M2481_006

Probe Mö III/3



Abb. 68:

Mikrosparitischer Kalk mit großen Dihydratkristallen (Umkristallisation) und primärem Anhydrit

Beleuchtung:Polarisation;parallelObjektiv:22M2481_007

Probe Mö III/3



Gleiche Probenstelle wie Abb. 68 unter gekreuzten Polarisatoren

Mikrosparitischer Kalk und primärer Anhydrit



Beleuchtung: Objektiv: Bildnummer:

Polarisation;gekreuzt 22M2481_008

Probe Mö III/3



Abb. 70:

Detail aus Abb. 69. Mikrosparitischer Kalk und primärer Anhydrit

Beleuchtung: Polarisation;parallel Objektiv: Bildnummer: 22M2481_009



Abb. 71:

Grauer Mauermörtel (Gipsmörtel). Rel. dichte Dihydratmatrix mit Brenngutkörnern, silikatischen Mineralkörnern, Holzkohlepartikeln und Poren

Beleuchtung: Polarisation;parallel Objektiv: Bildnummer: 22M2482_001

Probe Mö IV/3



Gleiche Probenstelle wie Abb. 71 unter gekreuzten Polarisatoren

Grauer Mauermörtel (Gipsmörtel). Rel. dichte Dihydratmatrix mit Brenngutkörnern, silikatischen Mineralkörnern, Holzkohlepartikeln und Poren

Beleuchtung: Polarisation;gekreuzt Objektiv: Bildnummer: 22M2482_002





Abb. 73:

Grauer Mauermörtel (Gipsmörtel). Anhydritkorn mit Dihydrat-Umwandlungssaum

Beleuchtung: Polarisation;parallel Objektiv: Bildnummer:

22M2482_003





Abb. 74:

Gleiche Probenstelle wie Abb. 73 unter gekreuzten Polarisatoren

Grauer Mauermörtel (Gipsmörtel). Anhydritkorn mit Dihydrat-Umwandlungssaum

Beleuchtung: Polarisation;gekreuzt Objektiv: Bildnummer: 22M2482_004

Probe Mö IV/3



Grauer Mauermörtel (Gipsmörtel). Holzkohlepartikel und Dihydratmatrix mit Mineralkörnern



Beleuchtung: Objektiv: Bildnummer:

Polarisation;parallel 22M2482_005

Probe Mö IV/3



Abb. 76:

Grauer Mauermörtel (Gipsmörtel) bei höherer Vergrößerung. Dihydratmatrix mit silikatischen Mineralkörnern

Beleuchtung: Polarisation;parallel Objektiv: Bildnummer:

22M2482_006



Abb. 77:

Gleiche Probenstelle wie Abb. 76 unter gekreuzten Polarisatoren

Grauer Mauermörtel (Gipsmörtel) bei höherer Vergrößerung. Dihydratmatrix mit silikatischen Mineralkörnern

Beleuchtung:Polarisation;parallelObjektiv:22M2482_007

Probe Mö IV/3



Heller Mauermörtel (Gipsmörtel). Rel. Poröse Dihydratmatrix mit Brenngutkörnern



Beleuchtung: Objektiv: Bildnummer:

22M2482_008

Polarisation;parallel

Probe Mö IV/3



Abb. 79:

Gleiche Probenstelle wie Abb. 78 unter gekreuzten Polarisatoren

Heller Mauermörtel (Gipsmörtel). Rel. Poröse Dihydratmatrix mit Brenngutkörnern

Beleuchtung:	Polarisation;gekreuzt
Objektiv:	
Bildnummer:	22M2482_009



Abb. 80:

Heller Mauermörtel (Gipsmörtel). Poröse Dihydratmatrix bei höherer Vergrößerung

Beleuchtung: Polarisation;parallel Objektiv: Bildnummer: 22M2482_010

Probe Mö IV/3



Gleiche Probenstelle wie Abb. 80 unter gekreuzten Polarisatoren

Heller Mauermörtel (Gipsmörtel). Poröse Dihydratmatrix bei höherer Vergrößerung

Beleuchtung: Objektiv: Bildnummer:

Polarisation;gekreuzt

22M2482_011

Probe Mö V/2



Abb. 82:

Gipsmörtel mit silikatischen Zuschlägen, Ziegelpartikeln und Poren. Auffällig bräunliche BM-Färbung

Beleuchtung: Polarisation;parallel Objektiv: Bildnummer: 22M2483_001





Abb. 83:

Gleiche Probenstelle wie Abb. 82 unter gekreuzten Polarisatoren

Gipsmörtel mit silikatischen Zuschlägen, Ziegelpartikeln und Poren. Auffällig bräunliche BM-Färbung

Beleuchtung: Polarisation;gekreuzt Objektiv: Bildnummer: 22M2483_002

Probe Mö V/2



Holzkohlepartikel und mineralische Zuschläge in bräunlicher Dihydratmatrix

Beleuchtung: Objektiv: Bildnummer:

00 µ

Polarisation;parallel 22M2483_003

Probe Mö V/2



Abb. 85:

Gleiche Probenstelle wie Abb. 84 unter gekreuzten Polarisatoren

Holzkohlepartikel und mineralische Zuschläge in bräunlicher Dihydratmatrix

Beleuchtung:	Polarisation;gekreuzt
Objektiv:	
Bildnummer:	22M2483_004

A H Z D



Abb. 86:

Primärer Kalk (Pfeile) und silikatische Mineralkörner in bräunlicher Dihydratmatrix

Beleuchtung: Polarisation;parallel Objektiv: Bildnummer: 22M2483_005

Probe Mö V/2



Abb. 87:

Gleiche Probenstelle wie Abb. 86 unter gekreuzten Polarisatoren

Primärer Kalk (Pfeile) und silikatische Mineralkörner in bräunlicher Dihydratmatrix

Beleuchtung: Objektiv: Bildnummer: Polarisation;gekreuzt

22M2483_006

Probe Mö V/2



Abb. 88:

Gefüge bei höherer Vergrößerung. Silikatische Mineralkörner in bräunlicher Dihydratmatrix

Beleuchtung: Polarisation;parallel Objektiv: Bildnummer: 22M2483_007



Abb. 89:

Gleiche Probenstelle wie Abb. 88 unter gekreuzten Polarisatoren

Gefüge bei höherer Vergrößerung. Silikatische Mineralkörner in stark rekristallisierter Dihydratmatrix

Beleuchtung: Polarisation;gekreuzt Objektiv: Bildnummer: 22M2483_008

Probe Mö V/2



Detail aus Abb. 88. Silikatische Mineralkörner in bräunlicher Dihydratmatrix



Beleuchtung: Objektiv: Bildnummer:

Polarisation;parallel

22M2483_009





Abb. 91:

Gleiche Probenstelle wie Abb. 90 unter gekreuzten Polarisatoren

Silikatische Mineralkörner in stark rekristallisierter Dihydratmatrix

Beleuchtung: Objektiv: Bildnummer:

Polarisation;gekreuzt 22M2483_010

Seite 57 von 60

Probe Mö II/7



Abb. 92:

Zementmörtel mit silikatischen Zuschlägen. Übersicht

Beleuchtung: Objektiv: Bildnummer: 22M2480_001

Polarisation;parallel

Probe Mö II/7



Gleiche Probenstelle wie Abb. 92 unter gekreuzten Polarisatoren

Zementmörtel mit silikatischen Zuschlägen. Übersicht

Beleuchtung: Objektiv: Bildnummer:

Polarisation;gekreuzt

22M2480_002

Probe Mö II/7



Abb. 94:

1. Detail aus Abb. 92. Große PZ-Klinkerrelikte (Pfeile) in der BM-Matrix des Zementmörtels

Beleuchtung: Objektiv: Bildnummer:

Polarisation;parallel 22M2480_003





Abb. 95:

Gleiche Probenstelle wie Abb. 94 unter gekreuzten Polarisatoren

Große PZ-Klinkerrelikte (Pfeile) in der BM-Matrix des Zementmörtels

Beleuchtung:Polarisation;gekreuztObjektiv:22M2480_004

Probe Mö II/7



Abb. 96:

2. Detail aus Abb. 92. Treibminerale (vermutlich Thaumasit) in einer Luftpore des Zementmörtel

Beleuchtung: Objektiv: Bildnummer:

Polarisation;parallel 22M2480_005

Probe Mö II/7



Abb. 97:

Gleiche Probenstelle wie Abb. 96 unter gekreuzten Polarisatoren

Treibminerale (vermutlich Thaumasit) in einer Luftpore des Zementmörtel

Beleuchtung:	
Objektiv:	
Bildnummer:	

Polarisation;gekreuzt 22M2480_006



Abb. 98:

Treibmineralbildung (vermutlich Thaumasit) im Kontaktbereich des Injektionsmörtels (unten) zum Gips-Mauermörtel (außerhalb des Bildes)

Beleuchtung:Polarisation;parallelObjektiv:22M2480_007

Probe Mö II/7



Gleiche Probenstelle wie Abb. 98 unter gekreuzten Polarisatoren

Treibmineralbildung (vermutlich Thaumasit) im Kontaktbereich des Injektionsmörtels (unten) zum Gips-Mauermörtel (außerhalb des Bildes)

Beleuchtung:Polarisation;gekreuztObjektiv:22M2480_008

Probe Mö II/7



Abb. 100:

Detail aus Abb. 98. Treibmineral (vermutlich Thaumasit) im Kontaktbereich des Injektionsmörtels zum Gips-Mauermörtel

Beleuchtung	ļ
Objektiv:	
Bildnummer	

Polarisation;parallel 22M2480_009



Abb. 101:

Gleiche Probenstelle wie Abb. 100 unter gekreuzten Polarisatoren

Treibmineral (vermutlich Thaumasit) im Kontaktbereich des Injektionsmörtels zum Gips-Mauermörtel

Beleuchtung: Po Objektiv: Bildnummer: 22

Polarisation;parallel 22M2480_010

Probe Mö II/7



Kontaktbereich des Injektionsmörtels zum Gips-Mauermörtel. Treibmineral (vermutlich Thaumasit) umhüllt von Kalk



Beleuchtung:Polarisation;parallelObjektiv:22M2480_011

Probe Mö II/7



Abb. 103:

Gleiche Probenstelle wie Abb. 102 unter gekreuzten Polarisatoren

Kontaktbereich des Injektionsmörtels zum Gips-Mauermörtel. Treibmineral (vermutlich Thaumasit) umhüllt von Kalk

Beleuchtung:	Polarisation;gekreuzt
Objektiv:	
Bildnummer:	22M2480_012